

リカバリ後の状態にする(リカバリ)後の補足事項

本製品におきまして、リカバリ後の状態にした後音声をするとノイズが現れているように聞こえてしまう現象が起きることがあります。

お手数ですが、以下の方法にてプログラムのアップデートをおこなってください。

※、リカバリ後はアップデートをおこなう必要はありません。

付属のフロッピーディスク「サウンド制御プログラムアップデートFD」の使用法について

① 3.5 インチ FD (A:)

② 戻る

③ **AUDIOKIT**

本製品の電源をいれ、Windowsを起動します。

本製品に付属している「サウンド制御プログラムアップデートFD」を挿入します。

「マイコンピュータ」-「3.5インチ FD (A:)」を開き、「AUDIOKIT」ファイルをダブルクリックします。

④ Warning Message For AGP Patch Utility...

CPU ACPI Patch Utility for Windows Ver 1.0

Copyright (C) 2002 VIA Technologies, INC.

WARNING!

The user might experience audio delay or interruption when the CPU switches between some ACPI power states. VIA provides a solution ("Utility") which seemed to solve the problem.

By clicking the "I Agree" button, the user acknowledges and represents that he/she understands the statement described in the above paragraph and will install or use the Utility at his/her own risk.

I DO NOT AGREE I AGREE

「AGREE」ボタンをクリックします。

⑤ Information

Do you want to update?

Yes No

「YES」ボタンをクリックします。

サウンド制御プログラムが自動的にアップデートされます。

⑥ コンピュータの電源を切る

スタンバイ(S) 電源を切る(U) 再起動(R)

キャンセル

アップデートが終了したら、本製品を再起動します。

— 終了 —